12. November 1996

zuständig: **Marina Großenbrode**

Betr: Service - Rundrufaktion.

Sehr geehrter DEHLYA 22 / DEHLYA 25 Eigner,

auf Grund unserer Beobachtungen, tägliche Anrufe bei uns im Kundendienst belegen dies, werden die notwendigen Wartungsarbeiten nicht oder nur sporadisch durchgeführt.

Auf die Durchführung der notwendigen Wartungsarbeiten möchten wir hier noch einmal ausdrücklich hinweisen.

In unserem Handbuch geben wir einen 5-jahres Intervall zur Prüfung bzw. Fetten der Hubkielmechanik vor, dieser Vorgang sollte alle 2 - 3 Jahre durchgeführt werden.

Zusätzlich sollte bei allen DEHLYA 22 / DEHLYA 25 (trifft auch für die DEHLER 25 mit Hubkiel zu) folgendes zum nächsten Auf- bzw. Abslippen der Yacht durchgeführt werden. Nach Durchführung sollten diese Arbeiten alle 5 Jahre wiederholt werden.

01. Überprüfung der gesamten Kielmechanik und hier speziell alle Schraubverbindungen.

a. Verschraubung der vorderen und hinteren Hubkielführung, auf Grund von Wechselbelastungen und Alterung können sich die Verschraubungen lösen. Zg. Pos. 3. & 4.
Maßnahme: Nachziehen eventuell erneuern zusätzlich mit Sicherungskleber sichern.